

Accessori R 51 – R 51 Accesories

* * * * *

Punte di perforazione

Drill bits

Modello - Model	51 / 29
Punte a croce temperate Hardened cross bits	90 / 102
Punte a croce al widia Widia cross bits	90
Punte a bottoni Button bits	90 / 100

Piastre, dadi di fissaggio, manicotti di giunzione

Plates, nuts, couplings

Modello – Model	51/29
Manicotto – Coupling	Diam 61, l=200
Piastra bombata con incavo sferico – Convex plate with spherical cavity	250x250x20 300x300x20
Foro - Hole	60
Dado sferico – Spherical nut	70
Piastra piatta – Flat plate	250x250x20 300x300x20
Dado - Nut	70